

# 消火栓の漏水事故状況 (過去の事例)

H22.2.9戸塚 (S62設置)



H22.6.21横浜駅東口 (S54設置)



H22.8.9大口仲町 (S56設置)



消火栓(補修弁)点検箇所

