

平成14年

横浜市の災害

横浜市総務局危機管理対策室



目 次

被害の分類

| | | |
|-----|---|----|
| 第1 | 平成14年の被害状況 | 1 |
| 第2 | 本市の災害応急対策活動状況 | 7 |
| 第3 | 1月21日 境川・柏尾川水防警報 | 9 |
| 第4 | 3月30日 境川水防警報 | 13 |
| 第5 | 6月15日 柏尾川水防警報 | 15 |
| 第6 | 6月18日 柏尾川水防警報 | 19 |
| 第7 | 7月10日 台風6号 | 22 |
| 第8 | 7月16日 台風7号 | 27 |
| 第9 | 8月2日 大雨洪水警報 | 33 |
| 第10 | 8月16日 境川水防警報・大雨洪水警報 | 37 |
| 第11 | 8月19日 台風13号 | 41 |
| 第12 | 9月6日 大雨洪水警報 | 46 |
| 第13 | 9月7日 境川水防警報 | 51 |
| 第14 | 9月9日 大雨洪水警報 | 54 |
| 第15 | 9月25日 横浜国際プール有毒ガス発生 | 59 |
| 第16 | 10月1日 台風21号 | 62 |
| 第17 | 10月7日 侍従川・柏尾川水防警報 | 69 |
| 第18 | 主な都市災害 | 73 |
| 第19 | その他の災害 | 75 |
| 第20 | 横浜市災害対策警戒体制 | 76 |
| 第21 | 2002 F I F Aワールドカップ™ 期間中の横浜市災害対策警戒本部等 活動状況 | 77 |

被害の分類

| 分類 | | 定義 | |
|--------|--------|---|--|
| 人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死亡したことが確実な者 | |
| | 行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 | |
| | 負傷者 | 重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1ヶ月以上の治療を要する見込みの者 |
| 軽傷者 | | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1ヶ月未満で治療できる見込みの者 | |
| 住家 | | 住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない | |
| 住家被害 | 全壊 | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊又は流出した部分の床面積が、その住家の述べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの | |
| | 半壊 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分の面積が、その住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のもの | |
| | 一部破損 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く | |
| | 床上浸水 | 住家の床より上に浸水したものと全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの | |
| | 床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの | |
| 非住家 | | 住家以外の建物で、他の被害項目に属さないものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 | |
| 公共建物 | | 役場庁舎・公民館・公立保育園等の公用又は公共の用に供する建物 | |
| その他 | | 公共建物以外の倉庫・土蔵・車庫等の建物 | |
| その他の被害 | 田 | 流出・埋没冠水 | 田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったもの |
| | | 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったもの | |
| | 畑 | 流出・埋没冠水 | 田の例に準ずる |
| | | 田の例に準ずる | |
| | 文教施設 | | 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園における教育の用に供する施設 |
| | 病院 | | 医療法1条の2に規程する病院であって、診療所、助産所は含まない |
| | 道路 | | 道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規程する道路のうち、橋梁を除いたもの |
| | 橋 | | 道路を連結するために河川・運河等の上に架設された橋長2m以上のもの |
| | 河川 | | 河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理に必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸 |
| | 港湾 | | 港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に規程する水域施設、外郭施設、繫留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設 |
| | 砂防 | | 砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規程する砂防施設、同法第3条の規程によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規程によって同法が準用される天然の河岸 |
| | 清掃施設 | | ゴミ処理及びし尿処理施設 |
| | がけ崩れ | | 自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩落、崩壊等により人及び建物に被害を及ぼし、又は道路交通等に支障を及ぼしたものの。ただし、被害を与えなくても、その崩落・崩壊が50立方メートルを越えると思われるものも含む |
| | 鉄道不通 | | 汽車・電車等の運行が不能となった程度の被害 |
| | 被害船舶 | | るかいのみをもって運航する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたもの |
| | 水道 | | 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数 |
| | 電話 | | 災害により通話不能となった電話の回線数 |
| | 電気 | | 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数 |
| | ガス | | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となった時点の戸数 |
| | ブロック塀等 | | 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数 |
| その他 | | | |
| り災世帯数 | | 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯 | |
| り災者数 | | り災世帯の構成員 | |

第1 平成14年の被害状況

1 災害種別と被害状況一覧(その1)

| 区分 | | 災害名 | | 合計 | 1月21日 | 3月30日 | 6月15日 | 6月18日 | 7月10日 |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 水防警報 | 水防警報 | 水防警報 | 水防警報 | 台風6号 |
| 被 人 害 的 | 死 行 方 不 明 者 | 者 | 人 | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | |
| 負 傷 者 | 重 傷 者 | 者 | 人 | | | | | | |
| | | | 人 | 15 | | | | | 1 |
| 住 家 被 害 | 全 半 | 壊 | 棟 | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | |
| | 一 部 破 損 | 壊 | 棟 | | | | | | |
| | | | 世帯 | 11 | 1 | | | | 1 |
| | | | 人 | 13 | 3 | | | | 1 |
| | 床 上 浸 水 | 水 | 棟 | 27 | 7 | | | | |
| | | | 世帯 | 17 | | | 3 | | |
| | | | 人 | 17 | | | 3 | | |
| | | | 棟 | 47 | | | 10 | | |
| 床 下 浸 水 | 水 | 棟 | 45 | | | | | | |
| | | 世帯 | 54 | | | | | | |
| 人 | 138 | | | | | | | | |
| 非 住 家 そ の 他 | 公 共 建 物 | 全 半 一 部 破 損 浸 水 そ の 他 浸 水 | 棟 | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | |
| | | | 棟 | 1 | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | |
| | そ の 他 | 全 半 一 部 破 損 浸 水 そ の 他 浸 水 | 棟 | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | |
| | | | 棟 | 6 | | | | | |
| | | | 棟 | 59 | 4 | | | | |
| | | | 棟 | 1 | | | | | |
| そ の 他 | 田 | 流出・埋没 冠 水 | ha | | | | | | |
| | | | ha | | | | | | |
| | 畑 | 流出・埋没 冠 水 | ha | | | | | | |
| | | | ha | | | | | | |
| | 文 教 施 設 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 病 院 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 道 路 | 箇 所 | 1 | | | | | | |
| | 橋 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 河 川 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 港 湾 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 砂 防 | 箇 所 | | | | | | | |
| | 清 掃 施 設 | 箇 所 | | | | | | | |
| | が け 崩 れ | 箇 所 | 1 | | | | | | |
| | 鉄 道 不 通 | 箇 所 | 1 | | | | | | |
| | 被 害 船 隻 | 隻 | | | | | | | |
| | 水 道 | 戸 | | | | | | | |
| | 電 話 | 回 線 | | | | | | | |
| | 電 気 | 戸 | 1,453 | | | | | | |
| | ガ ス | 戸 | | | | | | | |
| | ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇 所 | 4 | 1 | | | | 1 | |
| そ の 他 | | 73 | 7 | | 1 | | 3 | | |
| り | 災 世 帯 数 | 世 帯 | | | | | | | |
| り | 災 者 数 | 人 | | | | | | | |

災害種別と被害状況一覧（その2）

| 区分 | | | 災害名 | 7月16日 | 8月2日 | 8月16日 | 8月19日 | 9月6日 | 9月7日 |
|----------------------------|------------------|------------|---------|-------|--------|-----------|-------|--------|------|
| | | | | 台風7号 | 大雨洪水警報 | 水防・大雨洪水警報 | 台風13号 | 大雨洪水警報 | 水防警報 |
| 被 人 害 的 | 死 | 者 | 人 | | | | | | |
| | 行方不明 | 者 | 人 | | | | | | |
| | 負傷者 | 重傷者 軽傷者 | 人 人 | | | | | | |
| 住 家 被 害 | 全 | 壊 | 棟 世帯 | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| | 半 | 壊 | 棟 世帯 | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| | 一 部 破 損 | 棟 | | 1 | 1 | | | | |
| | | 世帯 | | 1 | 1 | | | | |
| | 床 上 浸 水 | 人 | | 3 | 3 | | | | |
| | | 棟 | | 8 | | | | 3 | |
| | | 世帯 | | 8 | | | | 3 | |
| | | 人 | | 25 | | | | 7 | |
| | | 棟 | | 41 | | | 1 | 2 | |
| | | 世帯 | | 50 | | | 1 | 2 | |
| 床 下 浸 水 | 人 | | 130 | | | 2 | 4 | | |
| | 棟 | | | | | | | | |
| 非 住 家 そ の 他 | 公 共 建 物 | 全壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | |
| | | 浸水 | 棟 | | | | | | |
| | そ の 他 | その他浸水 | 棟 | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | |
| | 浸 水 | 棟 | | 34 | | | | 16 | |
| | | 世帯 | | | | | | | |
| | そ の 他 | その他浸水 | 棟 | | | 1 | | | |
| | | 流出・埋没 | ha | | | | | | |
| 田 | 冠水 | ha | | | | | | | |
| | 流出・埋没 | ha | | | | | | | |
| 畑 | 冠水 | ha | | | | | | | |
| | 冠水 | ha | | | | | | | |
| の 他 | 文教施設 | 箇所 | | | | | | | |
| | 病院 | 箇所 | | | | | | | |
| | 道路 | 箇所 | | | | 1 | | | |
| | 橋 | 箇所 | | | | | | | |
| | 河川 | 箇所 | | | | | | | |
| | 港湾 | 箇所 | | | | | | | |
| | 砂防 | 箇所 | | | | | | | |
| | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 箇所 | | | | | | | |
| | 鉄道不通 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 被害船舶 | 隻 | | | | | | | |
| | 水道 | 戸 | | | | | | | |
| | 電話 | 回線 | | | | | | | |
| | 電気 | 戸 | | | | 1,450 | | | |
| | ガス | 戸 | | | | | | | |
| | ブロック塀等 | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | その他 | | 21 | | | 4 | 3 | | |
| | 災害世帯 | 数 | | | | | | | |
| 災害者 | 数 | | | | | | | | |

災害種別と被害状況一覧（その3）

| 区分 | | | 災害名 | 9月9日 | 9月25日 | 10月1日 | 10月7日 |
|----------------------------|---|------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| | | | | 大雨洪水警報 | 横浜国際プール | 台風21号 | 水防警報 |
| 被 人 害 的 | 死 | 者 | 人 | | | | |
| | 行方不明 | 者 | 人 | | | | |
| | 負傷者 | 重傷者 軽傷者 | 人 人 | | 9 | 5 | |
| 住 家 被 害 | 全 半 | 壊 壊 | 棟 | | | | |
| | | | 世帯 | | | | |
| | | | 人 | | | | |
| | 一 部 | 破 損 | 棟 | | | 7 | |
| | | | 世帯 | | | 7 | |
| | | | 人 | | | 13 | |
| | 床 上 | 浸 水 | 棟 | 3 | | | |
| | | | 世帯 | 3 | | | |
| | | | 人 | 5 | | | |
| | | | 棟 | 1 | | | |
| 床 下 | 浸 水 | 世帯 | 1 | | | | |
| | | 人 | 2 | | | | |
| 非 住 家 そ の 他 | 公 共 建 物 そ の 他 | 全壊 | 棟 | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | 1 | |
| | | 浸水 | 棟 | | | | |
| | | その他浸水 | 棟 | | | | |
| | 田 畑 文 教 施 設 病 院 道 路 橋 河 川 港 湾 防 砂 清 掃 施 設 が 崩 れ 鉄 道 不 通 被 害 船 隻 水 道 電 話 回 線 電 気 戸 ガ ス 戸 ブ ロ ッ ク 塀 等 そ の 他 | 流出・埋没 | ha | | | | |
| | | 冠水 | ha | | | | |
| | | 流出・埋没 | ha | | | | |
| | | 冠水 | ha | | | | |
| | | その他浸水 | 棟 | 3 | | 6 | 2 |
| の 他 | 流出・埋没 | ha | | | | | |
| | 冠水 | ha | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 箇所 | | | | 1 | | |
| | 箇所 | | | | | | |
| | 戸 | | | | | | |
| | 回線 | | | | | | |
| 戸 | | | | 3 | | | |
| 戸 | | | | | | | |
| 箇所 | | | | | 1 | | |
| | | 3 | | 29 | 2 | | |
| り | 災 | 世帯数 | 世帯 | | | | |
| り | 災 | 者数 | 人 | | | | |

2 行政区別被害状況一覧（その1）

| 区分 | | | 区名 | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|----|---|----|
| 被 人 害 的 | 死 | 者 | 人 | | | | | | | |
| | 行方不明者 | 者 | 人 | | | | | | | |
| 負 傷 者 | 重傷者 | 負傷者 | 人 | 15 | 1 | | 2 | | | 1 |
| | | 軽傷者 | 人 | | | | | | | |
| 住 家 被 害 非 | 全 | 壊 | 棟 | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | |
| | 半 | 壊 | 棟 | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | |
| | 一 部 破 損 | | 棟 | 11 | | 2 | | | 2 | |
| | | | 世帯 | 13 | | 2 | | | 2 | |
| | 床 上 浸 水 | | 人 | 27 | | 5 | | | | 2 |
| | | | 棟 | 17 | 9 | 4 | | | 1 | |
| | | | 世帯 | 17 | 9 | 4 | | | 1 | |
| | | | 人 | 47 | 24 | 12 | | | 3 | |
| 床 下 浸 水 | | 棟 | 45 | 23 | 15 | | | | | |
| | | 世帯 | 54 | 23 | 24 | | | | | |
| | | 人 | 138 | 74 | 48 | | | | | |
| 住 家 そ の 他 | 公 共 建 物 | 全 | 壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 半 | 壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 一 部 破 損 | | 棟 | 1 | | | | 1 | |
| | | 浸 水 | | 棟 | | | | | | |
| | そ の 他 | 全 | 壊 | 棟 | | | | | | |
| | | | | 棟 | | | | | | |
| | | 一 部 破 損 | | 棟 | 6 | 1 | | | 2 | 1 |
| | | 浸 水 | | 棟 | 59 | 37 | 8 | | 5 | 2 |
| | | そ の 他 浸 水 | | 棟 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| の 他 | 田 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | |
| | | 冠 水 | ha | | | | | | | |
| | 畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | |
| | | 冠 水 | ha | | | | | | | |
| | 文 教 施 設 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 病 院 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 道 路 | | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 橋 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 河 川 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 港 湾 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 砂 防 | | 箇所 | | | | | | | |
| | 清 掃 施 設 | | 箇所 | | | | | | | |
| | が け 崩 れ | | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 鉄 道 不 通 | | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 被 害 船 隻 | | 隻 | | | | | | | |
| | 水 道 | | 戸 | | | | | | | |
| | 電 話 | | 回線 | | | | | | | |
| | 電 気 | | 戸 | 1,453 | 1,450 | | | | | |
| ガ ス | | 戸 | | | | | | | | |
| ブ ロ ッ ク 塀 等 | | 箇所 | 4 | | 1 | | | 2 | | |
| そ の 他 | | | 73 | 11 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | |
| 災 世 帯 数 | | 世帯 | | | | | | | | |
| 災 者 数 | | 人 | | | | | | | | |

行政区別被害状況一覧（その2）

| 区分 | | 区名 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | | | | |
|-----------------------|------|------------|--------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|
| 被 人 害 的 | 死 | 者 | 人 | | | | | | | | | |
| | 行方不明 | 者 | 人 | | | | | | | | | |
| | 負傷者 | 重傷者 軽傷者 | 人 人 | | | | | | | | | |
| 住 家 被 害 非 | 全 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | | | |
| | 半 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | | | |
| | 一 | 部 | 破 | 損 | 棟 | 2 | 1 | 2 | | | | |
| | | | | | 世帯 | 2 | 1 | 4 | | | | |
| | 床 | 上 | 浸 | 水 | 人 | 3 | 2 | 10 | | | | |
| | | | | | 棟 | 1 | | | | | | |
| | 床 | 下 | 浸 | 水 | 棟 | 6 | | | | | | |
| | | | | | 世帯 | 1 | | | | | | |
| 非 | 住 | 公 | 共 | 建 | 物 | そ | 棟 | | | | | |
| | | | | | | | 世帯 | | | | | |
| 家 | の | 他 | の | 他 | の | 他 | 棟 | | | | | |
| | | | | | | | 世帯 | | | | | |
| そ | 田 | 畑 | の | 畑 | の | 畑 | 棟 | | | | | |
| | | | | | | | 世帯 | | | | | |
| の | 文 | 教 | 施 | 設 | 箇所 | | | | | | | |
| | | | | | 箇所 | | | | | | | |
| | 病 | 道 | 橋 | 河 | 港 | 箇所 | | | | | | |
| | | | | | | 箇所 | | | | | | |
| | 砂 | 清 | 掃 | 施 | 設 | 箇所 | | | | | | |
| | | | | | | 箇所 | | | | | | |
| | 鉄 | 被 | 害 | 船 | 船 | 隻 | | | | | | |
| | | | | | | 戸 | | | | | | |
| | 電 | ガ | ブ | ロ | ッ | ク | 塀 | 等 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | | | 箇所 | | | |
| | 他 | そ | の | の | の | の | の | の | 箇所 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 箇所 | 2 | 1 | 3 |
| | り | 災 | 世 | 帯 | 数 | 世 | 帯 | | | | | |
| | り | 災 | 者 | 数 | 人 | | | | | | | |

行政区別被害状況一覧（その3）

| 区分 | | | 区名 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |
|-----------------------|-------|---------|----|----|----|----|---|---|----|
| 被 人 害 的 | 死者 | | 人 | | | | | | |
| | 行方不明者 | | 人 | | | | | | |
| | 負傷者 | 重傷者 | 人 | | | | | | |
| | | 軽傷者 | 人 | | 9 | 1 | | | |
| 住 家 被 害 非 | 全壊 | 棟 | | | | | | | |
| | | 世帯 | | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| | 半壊 | 棟 | | | | | | | |
| | | 世帯 | | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| | 一部破損 | 棟 | | | | | 2 | | |
| | | 世帯 | | | | | 2 | | |
| | | 人 | | | | | 5 | | |
| | 床上浸水 | 棟 | | | | | | | 2 |
| | | 世帯 | | | | | | | 2 |
| | | 人 | | | | | | | 2 |
| 床下浸水 | 棟 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | 世帯 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | 人 | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| 住 家 そ の 他 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | |
| | | 浸水 | 棟 | | | | | | |
| | その他 | その他浸水 | 棟 | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | 1 | |
| | | 浸水 | 棟 | | | 3 | | 3 | |
| | | その他浸水 | 棟 | | | | | | 1 |
| の 他 | 田 | 流出・埋没冠水 | ha | | | | | | |
| | | 冠水 | ha | | | | | | |
| | 畑 | 流出・埋没冠水 | ha | | | | | | |
| | | 冠水 | ha | | | | | | |
| | 文教施設 | 箇所 | | | | | | | |
| | 病院 | 箇所 | | | | | | | |
| | 道路 | 箇所 | | 1 | | | | | |
| | 橋 | 箇所 | | | | | | | |
| | 河川 | 箇所 | | | | | | | |
| | 港湾 | 箇所 | | | | | | | |
| | 砂防 | 箇所 | | | | | | | |
| | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 箇所 | 1 | | | | | | |
| | 鉄道不通 | 箇所 | | | | 1 | | | |
| | 被害船舶 | 隻 | | | | | | | |
| | 水道 | 戸 | | | | | | | |
| | 電話 | 回線 | | | | | | | |
| | 電気 | 戸 | | | | | | | |
| ガス | 戸 | | | | | | | | |
| ブロック塀 | 箇所 | | | | | | | | |
| その他 | | | 5 | | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| り | 災世帯数 | 世帯 | | | | | | | |
| り | 災者数 | 人 | | | | | | | |

第2 本市の災害応急対策活動状況(その1)

| 災害名 | 市本部 | | 市警戒本部 | | 区本部 | 区警戒本部 | 設置・廃止理由 | 配備職員数 |
|-------------------------|-----|----|--------------|--------------|-----|---------------------------|---|-------|
| | 設置 | 廃止 | 設置 | 廃止 | 設置区 | 設置区 | | |
| 1月21日 境川・柏尾川 水防警報 | | | 21日 15:20 | 21日 18:45 | | 4区 戸塚区 泉区 栄区 瀬谷区 | 21日 15:10 水防警報 21日 17:35 解除 [出動] ・ 柏尾川 (鷹匠橋) [待機] ・ 境川 (境橋・幸延寺橋) ・ 柏尾川 (神鋼橋) | 267 |
| 3月30日 大岡川水防警報 | | | 30日 1:18 | 30日 2:00 | | 3区 戸塚区 泉区 瀬谷区 | 30日 1:00 水防警報 30日 2:00 解除 [待機] ・ 境川 (境橋) | 157 |
| 6月15日 柏尾川水防警報 | | | 15日 6:15 | 15日 10:10 | | 2区 戸塚区 栄区 | 15日 6:00 水防警報 15日 9:13 解除 | 142 |
| 6月18日 柏尾川水防警報 | | | 18日 13:10 | 18日 15:19 | | 2区 戸塚区 栄区 | 18日 12:50 水防警報 18日 15:00 解除 | 184 |
| 7月10日 台風6号 | | | 10日 16:45 | 11日 4:20 | | 全18区 | 10日 16:45 大雨洪水暴風波浪警報 11日 3:45 大雨洪水暴風警報解除 水防警報 10日 22:20 発表 11日 3:55 解除 [出動] ・ 柏尾川 (神鋼橋、鷹匠橋、栄第2下水 処 理場、戸塚ポンプ場) [準備] ・ 柏尾川 (神鋼橋 (藤沢)) ・ 境川 (大清水橋) [待機] ・ 矢上川 (西ヶ崎橋) ・ 境川 (幸延寺橋、境橋、境山橋) | 1,733 |
| 7月16日 台風7号 | | | 16日 5:15 | 16日 13:45 | | 全18区 | 16日 5:15 暴風・波浪警報 16日 9:50 大雨洪水暴風波浪警報 16日 12:45 大雨洪水暴風警報解除 水防警報 16日 10:15 発表 16日 13:40 解除 [出動] ・ 大岡川 (埋田橋) ・ 待従川 (六浦2号) ・ 柏尾川 (神鋼橋 (横浜)、戸塚ポン プ場) ・ 雫子川 (宮崎橋) | 1,482 |
| 8月2日 大雨洪水警報 | | | 2日 17:32 | 2日 19:13 | | 全18区 | 2日 17:32 大雨洪水警報 2日 19:13 大雨洪水警報解除 水防警報 2日 16:35 発表 2日 17:35 解除 [準備] ・ 矢上川 (西ヶ崎橋) | 1,134 |
| 8月16日 境川水防警報 | | | 16日 14:55 | 16日 17:00 | | 3区 戸塚区 泉区 瀬谷区 | 16日 14:50 水防警報 16日 17:00 解除 [待機] ・ 境川 (幸延寺橋、境橋) | 985 |
| 大雨洪水警報 | | | 16日 20:10 | 16日 22:00 | | 全18区 | 16日 20:10 大雨洪水警報 16日 22:00 大雨洪水警報解除 | |
| 8月19日 台風13号 | | | 19日 1:15 | 19日 19:01 | | 全18区 | 19日 8:30 大雨洪水警報 19日 18:40 大雨洪水警報解除 水防警報 19日 0:55 発表 19日 19:40 解除 [出動] ・ 柏尾川 (鷹匠橋) ・ 矢上川 (西ヶ崎橋) [準備] ・ 鶴見川 (落合橋、亀の子橋) ・ 境川 (幸延寺橋) [待機] ・ 柏尾川 (神鋼橋 (鎌倉)) | 1,330 |


本市の災害応急対策活動状況（その2）

| 災害名 | 市本部 | | 市警戒本部 | | 区本部 | 区警戒本部 | 設置・廃止理由 | 配備職員数 |
|----------------------------|-----|----|--------------|-------------|-----|------------------------|--|-------|
| | 設置 | 廃止 | 設置 | 廃止 | 設置区 | 設置区 | | |
| 9月6日 大雨洪水警報 | | | 6日 18:00 | 7日 1:15 | | 全18区 | 6日 18:50 大雨洪水警報 7日 0:41 大雨洪水警報解除 水防警報 6日 17:00 発表 7日 0:30 解除 [出動] ・柏尾川（神鋼橋） [準備] ・柏尾川（鷹匠橋） ・矢上川（西ヶ崎橋） [待機] ・境川（境橋） | 1,084 |
| 9月7日 境川水防警報 | | | 7日 23:54 | 8日 1:55 | | 3区 戸塚区 泉区 瀬谷区 | 7日 23:10 水防警報 8日 0:20 解除 [待機] ・境川（境橋） | 837 |
| 9月9日 大雨洪水警報 | | | 9日 19:25 | 10日 2:00 | | 全18区 | 9日 19:25 大雨洪水警報 9日 22:40 大雨洪水警報解除 水防警報 9日 19:45 発表 10日 2:20 解除 [出動] ・柏尾川（鷹匠橋、栄第二下水処理場、神鋼橋（横浜）、戸塚ポンプ場） [準備] ・恩田川（浅山橋） ・境川（境橋） ・鶴見川（落合橋） ・帷子川（宮崎橋） ・大岡川（埋田橋） | 986 |
| 9月25日 横浜国際プール 有毒ガス発生 | | | 25日 16:55 | 26日 1:45 | 都筑区 | | 25日 16:30 有毒ガス発生 26日 1:45 被害拡大の恐れなくなる | 約160名 |
| 10月1日 台風21号 | | | 1日 14:52 | 2日 2:15 | | 全18区 | 1日 14:52 暴風波浪警報 1日 16:00 大雨洪水暴風波浪警報 1日 23:52 大雨暴風警報解除 2日 2:13 洪水警報解除 水防警報 [出動] ・柏尾川（神鋼橋（横浜）、神鋼橋（藤沢）） ・境川（境橋、幸延寺橋） [準備] ・柏尾川（鷹匠橋、栄第二下水処理場、戸塚ポンプ場） ・帷子川（宮崎橋） ・早濑川（鍛冶橋） ・鶴見川（寺家橋、落合橋） ・恩田川（浅山橋） ・境川（大清水橋、境川橋） ・大熊川（大竹上橋） ・矢上川（西ヶ崎橋） | 1,934 |
| 10月7日 侍従川・柏尾川 水防警報 | | | 7日 5:50 | 7日 9:55 | | 2区 金沢区 栄区 | 7日 5:40 水防警報 7日 9:55 解除 [待機] ・侍従川（六浦二号） ・柏尾川（神鋼橋（横浜）） | 154 |

配備人員には、消防署及び土木事務所職員を含む。

第3 1月21日 境川・柏尾川水防警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | |
|-------------|---|-----------|-------|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 被 害 的 | 死 行 方 不 明 者 負 傷 者 重 傷 者 軽 傷 者 | 人 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 家 被 害 | 全 棟 壊 半 棟 壊 一 部 破 損 床 上 浸 水 床 下 浸 水 | 棟 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 世帯 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 棟 世帯 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | 棟 世帯 | | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 非 住 家 所 属 | 公 共 建 物 そ の 他 | 全 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一 部 破 損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 浸 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 田 畑 | 全 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一 部 破 損 | 棟 | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | |
| | の 他 | そ の 他 浸 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 田 畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田 畑 | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田 畑 | | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田 畑 | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文 教 施 設 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病 院 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道 路 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋 梁 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河 川 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港 湾 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂 防 設 施 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清 掃 施 設 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| が け 崩 れ 不 通 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 道 被 害 船 隻 | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 道 戸 回 線 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 気 戸 入 所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇所 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 数 | 世帯 | 7 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | |
| り 災 世 帯 数 | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| り 災 者 数 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

発達中の低気圧が関東地方を通過し、暖かく湿った空気が南から流れ込み、大気の状態が不安定となって、強い南風を伴う雷雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-----|------------------|-----------|------|
| 県全域 | 大雨・洪水・強風・雷・波浪注意報 | 21日 11:02 | |
| 県全域 | 強風・波浪注意報 | 21日 17:25 | 切替 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 境川 | 境橋 | 1 | 15:10 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 16:40 |
| 境川 | 幸延寺橋 | 1 | 15:10 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 16:40 |
| 柏尾川 | 神鋼橋 | 1 | 15:35 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 18:55 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | | | |
| | | 2 | | | | | | 17:35 |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 1月21日 15:20

廃止 1月21日 18:45

区災害対策警戒本部の設置区

4区(戸塚区・泉区・栄区・瀬谷区)

(2) 配備人員

267人

7 被害状況

(1) 建物被害

ア 住家一部破損：1件

港北区篠原西町 1棟3世帯7人

イ 非住家浸水：3件

港北区菊名4丁目 1棟

戸塚区平戸2丁目 2棟

泉区白百合1丁目 1棟

(2) その他被害

ア ブロック塀：1件
神奈川区六角橋6丁目

イ その他：7件
中区住吉町4丁目
港北区大曽根3丁目
戸塚区汲沢4丁目
戸塚区戸塚町（2件）
戸塚区川上町
栄区上郷町

8 降雨の状況(消防局雨量データ)

- (1) 降り始めから21日19:00までの最大総雨量 73.5mm (泉区 泉消防署)
(2) 最大1時間雨量 32mm (21日15:00~16:00 栄区 上郷消防出張所)

第4 3月30日 境川水防警報
1 被害状況一覧



2 気象概況

29日から気圧の谷に入り、低気圧が関東の南海上を通過して30日明け方まで雨が降り続いた。

3 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|------------------|----------|-----------|
| 県東部 | 大雨・雷・強風・波浪・洪水注意報 | 30日 0:27 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 30日 5:28 | 30日 20:15 |

4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|------|----|----|----|----|------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 境川 | 境橋 | 1 | 1:00 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 2:00 |

5 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 3月30日 1:18

廃止 3月30日 2:00

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

3区（戸塚区・泉区・瀬谷区）

(3) 配備人員


157人

6 被害状況

無し

第5 6月15日 柏尾川水防警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | |
|--------|-------------------------------------|-------|-------|----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 被人的 | 死者不明者 行方不明者 負傷者 重傷者 軽傷者 | 人 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 半壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一部破損 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床上浸水 | 棟 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 床下浸水 | 人 | 10 | 4 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 公共建物その他 | 全壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸水 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | その他浸水 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 流出・埋没 | ha | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 文教施設 | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 病院 | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 道路 | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 橋 | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川 | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港湾 | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防 | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃施設 | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| がけ崩れ | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄道不通 | | | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害船舶 | | | 隻 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道 | | | 戸 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話 | 回線 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気 | 戸 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス | 戸 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀等 | 箇所 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| り | 災害世帯数 | 世帯 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| り | 災害者数 | 人 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

関東の南岸にある梅雨前線上を低気圧が通過したため、15日未明から朝にかけて雷を伴う強雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|------------|-----------|----------|
| 県全域 | 雷注意報 | 14日 22:57 | |
| 県東部 | 雷注意報 | 15日 1:45 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・雷・洪水注意報 | 15日 2:30 | 切替 |
| 全域 | 大雨・雷・洪水注意報 | 15日 3:41 | 15日 7:25 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|------|----|----|----|------|----|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 柏尾川 | 神鋼橋 | 1 | 6:00 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 9:13 | |

6 活動状況


- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
設置 6月15日 6:15
廃止 6月15日 10:10
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
2区(戸塚区・栄区)
- (3) 配備人員
142人

7 被害状況

- (1) 住家被害
床上浸水：3件
鶴見区東寺尾5丁目 1棟1世帯2人
鶴見区寺谷2丁目 1棟1世帯2人
保土ヶ谷区上菅田町 1棟1世帯6人
- (2) その他被害
その他：1件
保土ヶ谷区川島町

8 降雨の状況(消防局雨量データ)

6月15日4:00~5:00の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



6月15日1:00~8:00の最大総雨量：76.5mm (旭区 市沢消防出張所)

第6 6月18日 柏尾川水防警報
1 被害状況一覧



2 気象概況

発達中の低気圧が関東の南岸を通過し、18日朝から夜にかけて雨となった。

3 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|----------|-----------|-----------|
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 18日 10:37 | |
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 18日 15:56 | 18日 20:46 |

4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|----|----|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 柏尾川 | 神鋼橋 | 1 | 12:50 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 15:00 |

5 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 6月18日 13:10

廃止 6月18日 15:19

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

2区(戸塚区・栄区)

(3) 配備人員

184人

6 被害状況

無し


7 降雨の状況(消防局雨量データ)

6月18日 10:00～11:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



6月18日 5:00～19:00 の最大総雨量：55mm (青葉区 元石川消防出張所)

第7 7月10日 台風6号
1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | | 区名 | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | |
|--|----------------------------|---|--|-------------|----|-----|---|---|---|----|------|-------------|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|--|--|
| 被 害 的 人 | 死 行 方 負 傷 者 | 不明者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 軽傷者 | 人 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 住 家 被 害 | 全 半 一 部 破 損 | 壊 | 棟 世帯 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 壊 | 棟 世帯 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 損 | 棟 世帯 人 | 1 1 1 | | | | | | | | 1 1 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | 棟 世帯 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | 棟 世帯 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非 住 家 所 の 他 田 畑 | 公 共 建 物 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | その他浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | の 他 | 田 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文 道 橋 河 港 砂 | | 教 施 院 路 梁 川 湾 防 | 館 所 館 所 館 所 館 所 館 所 館 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清 掃 が 鉄 道 被 害 | | 施 崩 れ 不 通 船 | 館 所 館 所 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 電 電 ガ ブ ロ ッ ク 塀 等 の 他 | | 道 話 回 線 戸 戸 戸 館 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| り 災 | | 世帯 | 世帯 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| り 災 | | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

東海道沖を北東に進んできた台風6号の影響によって、10日朝から連続的な降水となり、夜遅くから11日未明にかけて大雨になった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 県東部 | 波浪警報、大雨・雷・強風・洪水注意報 | 10日 8:15 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報、雷注意報 | 10日 16:45 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 波浪警報、強風注意報 | 11日 3:25 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 11日 6:54 | 11日 21:30 |

4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|----------|----|-------|-------|-------|----|------|------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 境川 | 幸延寺橋 | 1 | 22:20 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 3:20 | |
| 柏尾川 | 神鋼橋 | 1 | 22:25 | | | | | |
| | | 2 | | 23:05 | | | | |
| | | 3 | | | 23:15 | | | |
| | | 4 | 2:05 | | | | | |
| | | 5 | | | | | | 3:55 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | 22:30 | | | | | |
| | | 2 | | 22:36 | | | | |
| | | 3 | | | 23:30 | | | |
| | | 4 | | | | | | 3:25 |
| 柏尾川 | 栄第2下水処理場 | 1 | 22:30 | | | | | |
| | | 2 | | 22:42 | | | | |
| | | 3 | | | 23:30 | | | |
| | | 4 | | | | | | 3:25 |
| 柏尾川 | 戸塚ポンプ場 | 1 | 22:30 | | | | | |
| | | 2 | | 22:48 | | | | |
| | | 3 | | | 23:30 | | | |
| | | 4 | | | | | | 3:25 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 | 1 | 22:45 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 0:45 |
| 境川 | 境橋 | 1 | 22:55 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 3:20 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(藤沢) | 1 | 23:00 | | | | | |
| | | 2 | | 23:35 | | | | |
| | | 3 | 1:25 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | 2:25 |
| 境川 | 境川橋 | 1 | 23:45 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 1:55 |
| 境川 | 大清水橋 | 1 | | 23:45 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 0:55 |

5 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
設置 7月10日 16:45
廃止 7月11日 4:20
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
全18区
- (3) 配備人員
1,733人

6 被害状況

- (1) 人的被害
軽傷者：1名
戸塚区汲沢1丁目
- (2) 建物被害
住家一部破損：1件
保土ヶ谷区神戸町 1棟1世帯1人
- (3) その他被害
 - ア ブロック塀：1件
南区堀ノ内町2丁目
 - イ その他：3件
南区堀ノ内町2丁目
栄区田谷町
瀬谷区宮沢4丁目

7 降雨の状況(消防局雨量データ)

7月10日 22:00~23:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



7月10日 8:00~7月11日 4:00 の最大総雨量：105mm (泉区 泉消防署)

第8 7月16日 台風7号

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | |
|------|-------|------|-----|-----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 被人的 | 死者 | 死 | 不明 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 行方不明 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 負傷者 | 重傷者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 半壊 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一部破損 | 棟 | 世帯 | 人 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床上浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 25 | 13 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床下浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | 41 | 20 | 15 | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 50 | 20 | 24 | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 棟 | 世帯 | 人 | 130 | 68 | 48 | | | | | | 1 | | | 9 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 非住家 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | | 34 | 21 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| その他 | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 流出・埋冠 | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 道路 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 河川 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 港湾 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 砂防 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 崩れ | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 不通 | 箇所 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 被害 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 電線 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | ガス | 箇所 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 等 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | その他 | 世帯 | | 21 | 7 | 2 | | | | 5 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | |
| | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

四国沖を通り紀伊半島の南端をかすめて16日朝に伊豆半島南部に上陸した台風7号の影響によって、15日夕方から16日昼過ぎまで大雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------------|-----------|------------------------|
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 14日 6:05 | |
| 県東部 | 波浪警報、強風注意報 | 15日 22:45 | 切替 |
| 県東部 | 暴風・波浪警報、大雨・洪水注意報 | 16日 5:15 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報 | 16日 9:50 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報、雷注意報 | 16日 10:20 | 切替 |
| 県東部 | 波浪警報、強風注意報 | 16日 12:45 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 16日 14:55 | 切替 |
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 16日 17:15 | 16日 21:20 (横浜・川崎のみ) |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 大岡川 | 埋田橋 | 1 | 10:15 | | | | | |
| | | 2 | | 10:30 | 10:30 | | | |
| | | 3 | | | | | | 12:50 |
| 侍従川 | 六浦2号 | 1 | 10:20 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 12:50 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(横浜) | 1 | | 10:40 | | | | |
| | | 2 | | | 11:15 | | | |
| | | 3 | | | | | | 13:40 |
| 帷子川 | 宮崎橋 | 1 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | | | |
| | | 2 | | | | | | 12:50 |
| 柏尾川 | 戸塚ポンプ場 | 1 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | | | |
| | | 2 | | | | | | 13:10 |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 7月16日 5:15

廃止 7月16日 13:45

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

全18区

(3) 配備人員

1,482人

7 被害状況

(1) 建物被害

ア 住家一部破損：1件

神奈川区六角橋4丁目 1棟 1世帯 3人

イ 床上浸水：7件

鶴見区寺谷1丁目 1棟 1世帯 1人

鶴見区生麦4丁目(2件) 2棟 2世帯 6人

鶴見区下末吉2丁目 1棟 1世帯 4人

神奈川区白幡向町 2棟 2世帯 4人

神奈川区西大口 1棟 1世帯 5人

神奈川区羽沢町 1棟 1世帯 3人

ウ 床下浸水：35件

鶴見区下野谷町1丁目 1棟 1世帯 2人

鶴見区下末吉2丁目 1棟 1世帯 3人

鶴見区寺谷1丁目 1棟 1世帯 2人

鶴見区寺谷2丁目 1棟 1世帯 2人

鶴見区豊岡町 3棟 3世帯 8人

鶴見区生麦3丁目 1棟 1世帯 3人

鶴見区生麦4丁目(4件) 4棟 4世帯 11人

鶴見区生麦5丁目(6件) 8棟 8世帯 37人

神奈川区斎藤分町 1棟 1世帯 4人

神奈川区白幡仲町(2件) 2棟 2世帯 6人

神奈川区白幡向町(3件) 4棟 4世帯 8人

神奈川区西大口(6件) 7棟 6世帯 26人

神奈川区西神奈川1丁目 1棟 1世帯 4人

旭区西川島町 1棟 1世帯 1人

港北区鳥山町(2件) 2棟 2世帯 6人

港北区小机町 1棟 1世帯 3人

戸塚区上柏尾町 1棟 1世帯 2人

泉区中田南2丁目 1棟 1世帯 2人

| | | |
|---|--------------|------|
| 工 | 非住家浸水：15件 | |
| | 鶴見区豊岡町（2件） | 2 1棟 |
| | 神奈川区片倉町 | 1棟 |
| | 神奈川区三枚町 | 1棟 |
| | 神奈川区白幡仲町 | 1棟 |
| | 神奈川区白幡向町（5件） | 5棟 |
| | 港南区大久保2丁目 | 1棟 |
| | 港南区大久保3丁目 | 1棟 |
| | 戸塚区平戸2丁目 | 1棟 |
| | 泉区和泉町 | 1棟 |
| | 泉区白百合1丁目 | 1棟 |

(2) その他被害

ア 鉄道：1件
 栄区小菅ヶ谷3丁目（JR根岸線 磯子～大船）

イ ブロック塀：1件
 保土ヶ谷区西谷町

ウ その他：21件
 鶴見区栄町通2丁目
 鶴見区栄町通3丁目
 鶴見区獅子ヶ谷2丁目
 鶴見区下末吉2丁目
 鶴見区佃野町
 鶴見区鶴見中央2丁目
 鶴見区豊岡町
 神奈川区三枚町
 神奈川区菅田町
 南区井土ヶ谷下町
 南区南太田1丁目
 南区六ツ川1丁目
 南区堀ノ内町1丁目
 旭区市沢町
 磯子区峰町
 磯子区洋光台6丁目
 港北区鳥山町
 栄区飯島町（2件）
 泉区中田南3丁目

8 降雨の状況(消防局雨量データ)


7月16日 10:00～11:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



7月16日 4:00～12:00 の最大総雨量：93.5mm (保土ヶ谷区 今井消防出張所)

第9 8月2日 大雨洪水警報

1 被害状況一覽



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|---|--|--|--|
| 被 害 的 | 死 行 方 不 明 者 負 傷 者 重 傷 者 軽 傷 者 | 人 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 家 被 害 | 全 棟 壊 半 棟 壊 | 棟 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 棟 世帯 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 一 部 破 損 | | 棟 世帯 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 床 上 浸 水 | | 棟 人 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 非 住 家 所 属 | 公 共 建 物 其 他 | 全 棟 壊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半 棟 壊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 田 畑 | 一 部 破 損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸 水 | | 棟 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他浸水 | | 棟 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | の 他 | 文 教 施 設 | 全 棟 壊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 半 棟 壊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 部 破 損 | | 棟 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の 他 | 河 港 砂 防 | 浸 水 | | 棟 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | その他浸水 | | 棟 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 流出・埋没 | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | の 他 | 清 掃 施 設 | 冠 水 | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 流出・埋没 | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 冠 水 | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | の 他 | 文 教 施 設 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 病 院 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 道 路 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 橋 梁 | 河 川 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 港 灣 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂 防 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 清 掃 施 設 | が け 崩 れ | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 道 不 通 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 被 害 船 隻 | | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 水 道 | 電 話 回 線 | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 電 気 戸 | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ガ ス 戸 | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | ブ ロ ッ ク 塀 等 | そ の 他 | | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災 害 世 帯 | | 世 帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災 害 者 | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

気圧の谷が接近し、千島近海から延びる寒冷前線の影響で、曇り一時雷雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------|----------|----------|
| 県全域 | 雷注意報 | 2日 12:40 | |
| 県東部 | 雷注意報 | 2日 14:20 | 切替 |
| 県全域 | 大雨・洪水・雷注意報 | 2日 15:45 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水警報、雷注意報 | 2日 17:32 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 雷注意報 | 2日 19:13 | 2日 20:10 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|-------|----|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 | 1 | 16:35 | 16:35 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 17:35 |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 8月2日 17:32

廃止 8月2日 19:13

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

全 18 区

(3) 配備人員

1,134 人

7 被害状況

住家一部破損：1 件

栄区上郷町 1 棟 1 世帯 3 人

8 降雨の状況(消防局雨量データ)


8月2日 16:00～17:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



8月2日 16:00～19:00 の最大総雨量：50mm (都筑区 勝田消防出張所)

第 10 8月 16日 境川水防警報・大雨洪水警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------|-----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|---|--|--|
| 被 害 的 | 死 行 方 不 明 者 | 負 傷 者 | 重 傷 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 軽 傷 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 家 被 害 | 全 半 一 部 破 損 床 上 浸 水 床 下 浸 水 | | 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 家 所 属 | 公 共 建 物 | そ の 他 | 全 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 半 棟 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 部 破 損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 浸 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 田 畑 | そ の 他 浸 水 | 棟 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | 流 出 ・ 埋 没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 流 出 ・ 埋 没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 文 教 施 設 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の | ほ 他 | 病 院 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 道 路 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橋 梁 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 河 川 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 港 灣 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂 防 設 施 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 清 掃 施 設 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | が け 崩 れ | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄 道 不 通 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 被 害 船 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 道 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 電 話 | 回 線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 電 気 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガ ス | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほ 他 | そ の 他 | 箇 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| り | 災 害 世 帯 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| り | 災 害 者 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

午前中は太平洋高気圧に覆われ晴れていたが、昼過ぎから前線が南下し、曇り一時雷雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------|-----------|----------|
| 県全域 | 雷注意報 | 16日 13:20 | |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・雷注意報 | 16日 14:05 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水警報、雷注意報 | 16日 20:10 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・雷注意報 | 16日 22:00 | 17日 0:20 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|----|----|----|-------|----|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 境川 | 幸延寺橋 | 1 | 14:50 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 16:40 | |
| 境川 | 境橋 | 1 | 15:40 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 17:00 | |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 8月16日 14:55 廃止 8月16日 17:00 (水防警報の解除による)

再設置 8月16日 20:10 (大雨洪水警報の発令による) 廃止 8月16日 22:00

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

水防警報時：3区 (戸塚区・泉区・瀬谷区)

大雨洪水警報時：全18区

(3) 配備人員

985人

7 被害状況

(1) 建物被害

非住家その他浸水：1件

瀬谷区上瀬谷町 1棟


8 降雨の状況(消防局雨量データ)

8月16日 17:00～18:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)
(空白の区では、この1時間に降雨観測されず)



8月16日 13:00～23:00 の最大総雨量：84mm (神奈川県 片倉消防出張所)

第11 8月19日 台風13号
1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | | | |
|-------|-------|------|-------|----|-------|------|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|--|--|--|--|
| 被人的 | 死者 | 死 | 不明 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 行方不明 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害的 | 負傷者 | 重傷 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 軽傷 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 一部破損 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床上浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床下浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住家その他 | 一部破損 | 棟 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住家その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ha | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ha | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ha | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ha | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | | 文教施設 | 施設 | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 箇所 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 被害 | 船舶 | 隻 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | 戸 | 1,450 | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | 箇所 | 4 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 住家その他 | 世帯数 | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 人数 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

関東の南海上を通過した台風 13 号の影響により、18 日の宵のうちから県内全域で継続的な降水となり、各地で一時的に大雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|------------------|-----------|----------|
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 18日 17:14 | |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・強風・波浪注意報 | 18日 21:43 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水警報、強風・波浪注意報 | 19日 8:30 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・強風・波浪注意報 | 19日 18:40 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 強風・波浪注意報 | 19日 22:20 | 21日 4:55 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------------|----|-------|-------|------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(鎌倉) | 1 | 0:55 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 18:50 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | | | 1:15 | | | |
| | | 2 | | | | | | 6:30 |
| 境川 | 幸延寺橋 | 1 | 1:40 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 5:00 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 | 1 | 2:00 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 6:00 |
| 鶴見川 | 落合橋 | 1 | | 2:45 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 18:50 |
| 鶴見川 | 亀の子橋 | 1 | | 3:45 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 6:30 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 (2回目) | 1 | | 8:10 | | | | |
| | | 2 | | | 8:40 | | | |
| | | 3 | 10:10 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | 19:40 |
| 境川 | 幸延寺橋 (2回目) | 1 | | 10:00 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 17:00 |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 8月19日 1:15

廃止 8月19日 19:01

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

全 18 区

(水防警報の解除により一旦廃止、大雨洪水警報の発令により再度設置した区あり)

(3) 配備人員

1,330 人

7 被害状況

(1) 建物被害

床下浸水：1件

鶴見区寺谷2丁目 1棟1世帯2人

(2) その他被害

ア 電気：1件(1,450戸)

鶴見区佃野町

イ 道路被害：1件

都筑区東方町

ウ その他：4件

中区石川町3丁目

中区根岸加曾台

港南区笹下3丁目

栄区長沼町

8 降雨の状況(消防局雨量データ)


8月19日 1:00~2:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



8月18日 21:00~8月19日 19:00 の最大総雨量：167.5mm (鶴見区 入船消防出張所)

第12 9月6日 大雨洪水警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | |
|------|-------|-------|----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|
| 被人的 | 死者不明者 | 死方不明者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害的 | 負傷者 | 重傷者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 半壊 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 一部破損 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床上浸水 | 棟 | 棟 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床上浸水 | 人 | 人 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床上浸水 | 世帯 | 世帯 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 公共建物 | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 公共建物 | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 公共建物 | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | その他 | 浸水 | 棟 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 文庫 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 病院 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 道路 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 橋 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 河川 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 港湾 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 砂防 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 清掃 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 崩れ | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 不通 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 被害 | 船舶 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 水道 | 施設 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 電線 | 施設 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | ガス | 施設 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | ブロック塀 | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 災害 | 世帯 | 世帯 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

東北地方の北部から北陸に伸びる秋雨前線に向かって南から暖かい空気が入り込み、大気の状態が非常に不安定となって、県内では局地的に雷を伴う激しい雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------|----------|---------|
| 県全域 | 雷注意報 | 5日 22:30 | |
| 県東部 | 大雨・洪水・雷注意報 | 6日 10:58 | 切替 |
| 県全域 | 大雨・洪水・雷注意報 | 6日 12:20 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水警報、雷注意報 | 6日 18:50 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水注意報 | 7日 0:41 | 7日 3:10 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 柏尾川 | 神鋼橋 | 1 | 17:00 | | | | | |
| | | 2 | | | 18:10 | | | |
| | | 3 | | | | | | 22:10 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | | 18:00 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 0:30 |
| 境川 | 境橋 | 1 | 18:20 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | 21:50 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 | 1 | | 18:40 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 19:55 |

6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
 設置 9月6日 18:00
 廃止 9月7日 1:15
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
 全18区
- (3) 配備人員
 1,084人

7 被害状況

- (1) 建物被害
 - ア 住家床上浸水：3件
 鶴見区寺谷2丁目 1棟1世帯2人
 鶴見区豊岡町（2件） 2棟2世帯5人

イ 住家床下浸水：2件
鶴見区豊岡町（2件） 2棟2世帯4人

ウ 非住家浸水：16件
鶴見区豊岡町（16件）16棟

(2) その他被害

その他：3件

鶴見区北寺尾1丁目

港北区篠原町（2件）

8 降雨の状況(消防局雨量データ)

9月6日 17:00~18:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



9月6日 3:00~9月7日 0:00 の最大総雨量：259mm (鶴見区 岸谷消防出張所)

第13 9月7日 境川水防警報
1 被害状況一覧



2 気象概況

6日から引き続き気圧の谷に入り、曇り時々雨になった。局地的に強い雨が降った場所があった。

3 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|------------|----------|---------|
| 県全域 | 雷注意報 | 7日 20:31 | |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・雷注意報 | 7日 21:20 | 切替 |
| 県全域 | 雷注意報 | 8日 0:32 | 8日 5:02 |

4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|-------|----|----|----|------|----|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 境川 | 境橋 | 1 | 23:10 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 0:20 | |

5 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
設置 9月7日 23:54
廃止 9月8日 1:55
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
3区(戸塚区・泉区・瀬谷区)
- (3) 配備人員
837人

6 被害状況

無し

7 降雨の状況(消防局雨量データ)


9月7日 22:00～23:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



9月7日 21:00～9月8日 2:00 の最大総雨量：46mm (青葉区 藤が丘消防出張所)

第14 9月9日 大雨洪水警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|--|---|--|--|
| 被 人 害 的 | 死 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 行 | 方 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負 | 重 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 家 被 害 非 | 全 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 半 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一 | 部 | 破 | 損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床 | 上 | 浸 | 水 | 棟 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | 世帯 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | 床 | 下 | 浸 | 水 | 人 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | 世帯 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 住 家 そ の 他 | 公 共 建 物 | 全 半 一 部 破 損 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 浸 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | の 他 | 全 半 一 部 破 損 | 壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 浸 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他 | 棟 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | の 他 | 田 | 流出・埋 冠 | 没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冠 | | | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 畑 | | 流出・埋 冠 | 没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | | 文 病 道 橋 河 港 砂 清 が 鉄 被 水 電 力 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 他 | 設 院 路 梁 川 灣 防 掃 施 崩 不 通 船 道 話 気 入 塀 等 の 他 | 設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 院 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 路 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 梁 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 川 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 灣 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 防 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 掃 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 崩 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 被 害 船 | 道 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 回 | 線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | 電 力 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 他 | 話 気 入 塀 等 の 他 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 箇 | 所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | の 他 | の 他 | 世帯 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 他 | の 他 | の 他 | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

上空に寒気が入って大気の状態が不安定になり、9日夕方から夜遅くにかけて県央北部や横浜・川崎を中心に雷を伴う大雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-------|--------------|----------|----------|
| 県全域 | 雷注意報 | 9日 16:40 | |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水・雷注意報 | 9日 18:30 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 大雨・洪水警報、雷注意報 | 9日 19:25 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・雷注意報 | 9日 22:40 | 10日 2:10 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|----------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 恩田川 | 浅山橋 | 1 | | 19:45 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:50 |
| 境川 | 境橋 | 1 | | 20:00 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:40 |
| 鶴見川 | 落合橋 | 1 | | 20:20 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:50 |
| 帷子川 | 宮崎橋 | 1 | | 20:40 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:50 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | | 22:40 | | | | |
| | | 2 | | | 23:00 | | | |
| | | 3 | | | | | | 2:00 |
| 柏尾川 | 栄第二下水処理場 | 1 | | | 23:00 | | | |
| | | 2 | | | | | | 2:00 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(横浜) | 1 | 23:00 | | | | | |
| | | 2 | | | 23:20 | | | |
| | | 3 | | | | | | 2:20 |
| 柏尾川 | 戸塚ポンプ場 | 1 | | | 23:10 | | | |
| | | 2 | | | | | | 2:00 |
| 大岡川 | 埋田橋 | 1 | 23:55 | 23:55 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 1:00 |

6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 9月9日 19:25

廃止 9月10日 2:00

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

全18区(磯子区、中区は大雨洪水警報の解除により一旦廃止し、水防警報の発表によって再度設置)

(3) 配備人員

986人

7 被害状況

(1) 建物被害

ア 床上浸水：3件
南区永田みなみ台 1棟1世帯3人
瀬谷区三ツ境（2件） 2棟2世帯2人

イ 床下浸水：1件
瀬谷区瀬谷1丁目 1棟1世帯2人

ウ 非住家浸水：3件
南区永田南1丁目（2件） 2棟
南区永田南2丁目 1棟

(2) その他被害

その他：3件
青葉区下谷本町
栄区飯島町（2件）


8 降雨の状況(消防局雨量データ)

9月9日 20:00～21:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)
(空白の区では、この1時間に降雨観測されず)



9月9日 19:00～9月10日 4:00 の最大総雨量：130.5mm (保土ヶ谷区 権太坂消防出張所)

第15 9月25日 横浜国際プール有毒ガス発生
1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | |
|--------|------|-------|-------|----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 被人的 | 死者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不明者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負傷者 | 重傷者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 軽傷者 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床上浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床下浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非住家その他 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | その他浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流出・埋没 | | | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 文教施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 病院 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 道路 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橋 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 河川 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 港湾 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂防 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | がけ崩れ | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄道不通 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 被害船舶 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水道 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線 | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電氣 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害世帯 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害者 | 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 災害の概要及び経過

- (1) 9月25日午後4時30分
都筑区北山田7丁目3-1所在「横浜国際プール」で、施設保守業者が、ポリ塩化アルミニウムを入れる汚水処理用タンクに、消毒用の次亜塩素酸ナトリウムを誤って入れてしまい、塩素ガスが発生し、周辺住民などが目・喉の痛み等を訴えた。
- (2) 午後4時36分
消防隊(6隊)出場
(その後、合計48隊が出場)
- (3) 午後4時55分
都筑区災害対策本部設置。これに伴い同時刻、横浜市災害対策警戒本部を設置。
- (4) 午後5時30分
プール内の女性職員2名が喉の痛み等を訴えたため、昭和大学北部病院に搬送。
- (5) 午後5時50分
都筑区役所広報車及び消防局ヘリコプターで周辺住民等に事故発生のお知らせを開始。
(その後、同内容のお知らせを午後7時50分、午後9時00分にも実施。)
- (6) 午後6時48分
塩素ガスの中和剤・吸収剤が到着。到着後直ちに中和作業を行う。
- (7) 午後9時56分
周辺地域の安全確認ができたため、周辺住民に都筑区役所広報車等で安全確認のお知らせを実施。
- (8) 午後10時30分
都筑区災害対策本部を廃止。
- (9) 26日午前1時45分
消防局による中和作業は続いていたが、被害の拡大の恐れがなくなったと見られたため、横浜市災害対策警戒本部を廃止。


4 被害状況

軽傷者：9名

都筑区北山田7丁目

第 16 10月1日 台風 21号

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | |
|--------|-------|-------|-------|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 被人的 | 死者不明者 | 死 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 行方不明者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害的 | 負傷者 | 重傷者 | 人 | 5 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 軽傷者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 半壊 | 棟 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一部破損 | 棟 | 人 | 7 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | | 世帯 | 人 | 7 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 床上浸水 | 棟 | 人 | 13 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
| 床下浸水 | 棟 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 半壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一部破損 | 棟 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全壊 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 田畑 | 一部破損 | 棟 | 6 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | 浸水 | 棟 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他浸水 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 田畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 畑 | 流出・埋没 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 冠水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 文教施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 病院 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 道路 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 橋 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 河川 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 港湾 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂防 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| がけ崩れ | 箇所 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄道不通 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害船舶 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線 | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス | 戸 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀等 | 箇所 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 箇所 | 29 | 3 | | 4 | | 1 | | 7 | | 1 | | 1 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 災害世帯 | 世帯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

9月27日に発生した台風21号は、強い勢力を保ちながら北上を続け、1日20時ごろに三浦半島を通過し、20時30分頃川崎付近に上陸した。その後も強い勢力を維持して関東地方から東北地方の太平洋側を足早に北上した。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | | 解除日時 |
|-------|--------------------------|------|-------|----------|
| 県東部 | 大雨・洪水・強風・波浪注意報 | 1日 | 13:42 | |
| 県東部 | 暴風・波浪警報、大雨・洪水注意報 | 1日 | 14:52 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報 | 1日 | 16:00 | 切替 |
| 県東部 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報 雷・高潮注意報 | 1日 | 18:15 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 洪水・波浪警報、大雨・強風・高潮注意報 | 1日 | 23:52 | 切替 |
| 横浜・川崎 | 波浪警報、強風・洪水注意報 | 2日 | 2:13 | 切替 |
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 2日 | 5:08 | 2日 21:15 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|----------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(横浜) | 1 | | 16:10 | | | | |
| | | 2 | | | 17:00 | | | |
| | | 3 | 22:55 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | 1:00 |
| 柏尾川 | 鷹匠橋 | 1 | | 16:35 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:30 |
| 境川 | 境橋 | 1 | | 16:40 | | | | |
| | | 2 | | | 17:20 | | | |
| | | 3 | | | | | | 23:10 |
| 柏尾川 | 神鋼橋(藤沢) | 1 | | 16:50 | | | | |
| | | 2 | | | 18:30 | | | |
| | | 3 | | 21:00 | | | | |
| | | 4 | | | | | | 23:25 |
| 帷子川 | 宮崎橋 | 1 | | 17:00 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:00 |
| 境川 | 幸延寺橋 | 1 | | 17:00 | | | | |
| | | 2 | | | 17:50 | | | |
| | | 3 | | | | | | 22:20 |
| 早淵川 | 鍛冶橋 | 1 | | 17:10 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:30 |
| 柏尾川 | 栄第二下水処理場 | 1 | | 17:12 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:30 |
| 柏尾川 | 戸塚ポンプ場 | 1 | 17:12 | | | | | |
| | | 2 | | 17:36 | | | | |
| | | 3 | | | | | | 22:30 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|-------|--|--|--|-------|
| 鶴見川 | 寺家橋 | 1 | | 17:20 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 23:50 |
| 鶴見川 | 落合橋 | 1 | | 17:30 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 23:50 |
| 恩田川 | 浅山橋 | 1 | | 17:40 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:30 |
| 境川 | 大清水橋 | 1 | | 18:00 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 23:25 |
| 境川 | 境川橋 | 1 | | 18:05 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 23:40 |
| 大熊川 | 大竹上橋 | 1 | | 18:35 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 23:50 |
| 矢上川 | 西ヶ崎橋 | 1 | | 20:40 | | | | |
| | | 2 | | | | | | 22:01 |

6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
設置 10月1日 14:52
廃止 10月2日 2:15
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
全18区
- (3) 配備人員
1,934人

7 被害状況

- (1) 人的被害：5件
軽傷者：5名
鶴見区大黒ふ頭
西区みなとみらい2丁目
西区花咲町4丁目
港南区上大岡西1丁目
磯子区森1丁目
- (2) 建物被害：16件
ア 住家一部破損：7件
神奈川区片倉町 1棟1世帯2人
南区高根町1丁目 1棟1世帯1人
南区别所6丁目 1棟1世帯1人
保土ヶ谷区峰岡町2丁目 1棟1世帯2人
磯子区磯子台 1棟1世帯2人
港北区新羽町 1棟1世帯3人
栄区本郷台3丁目 1棟1世帯2人

イ 非住家一部破損：6件
 鶴見区矢向4丁目 1棟
 中区伊勢佐木町2丁目 1棟
 中区山手町 1棟
 港南区上大岡西1丁目 1棟
 金沢区富岡東3丁目 1棟
 泉区和泉町 1棟

ウ 非住家浸水：1件
 南区庚台 2棟

エ 公共建物一部破損：1件
 中区本牧ふ頭 1棟

(3) その他被害：32件

ア かけ崩れ：1件
 青葉区あざみ野2丁目

イ 電気：1件
 磯子区杉田3丁目

ウ ブロック塀：1件
 南区中村町4丁目

エ その他：29件
 鶴見区鶴見中央4丁目
 鶴見区大黒町
 鶴見区市場大和町
 西区東久保町（2件）
 西区久保町
 西区南浅間町
 中区本牧間門
 南区南太田1丁目
 南区中村町4丁目
 南区井土ヶ谷中町
 南区南太田2丁目
 南区日枝町4丁目
 南区大岡1丁目
 南区永田東1丁目
 保土ヶ谷区東川島町
 磯子区磯子3丁目
 金沢区幸浦1丁目
 金沢区幸浦2丁目
 金沢区福浦1丁目
 金沢区福浦3丁目
 金沢区片吹

金沢区谷津町
港北区篠原町
緑区三保町
青葉区美しが丘3丁目
青葉区新石川3丁目
青葉区寺家町
青葉区鴨志田町

8 降雨の状況(消防局雨量データ)


10月1日 16:00～17:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



10月1日 11:00～21:00 の最大総雨量：105mm (緑区 長津田消防出張所)

第 17 10月7日 侍従川・柏尾川水防警報

1 被害状況一覧



2 区別被害状況一覧

| 区分 | | 区名 | | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|--|
| 被人的 | 死者 | 死 | 不明 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 行方不明 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害的 | 負傷者 | 重傷 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 軽傷 | 者 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 全壊 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 一部破損 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床上浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家被害 | 床下浸水 | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 世帯 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住家その他 | 公共建物 | 全壊 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住家その他 | 一部破損 | 棟 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住家その他 | その他浸水 | 棟 | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 棟 | 棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 田畑 | 流出・埋冠 | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 冠水 | 流出・埋冠 | 水 | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 病院 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 道路 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 橋 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 河川 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 港湾 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 砂防 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 清掃施設 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | がけ崩れ | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 鉄道不通 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 被害船舶 | 隻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線 | 回線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電氣 | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス | 戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀等 | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害世帯 | 世帯数 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 災害者 | 人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 気象概況

日本海にある低気圧に向かって南から湿った気流が入り、大気の状態が不安定となって、神奈川県では午前3時から4時にかけて複数の雷雲が発生し、強い雨や雷雨となった。

4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報 | 発表日時 | 解除日時 |
|-----|------------------|----------|----------|
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 6日 21:30 | |
| 県東部 | 大雨・洪水・強風・雷・波浪注意報 | 7日 3:22 | 切替 |
| 県東部 | 強風・波浪注意報 | 7日 10:00 | 7日 21:15 |

5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位観測所 | 番号 | 発表時分 | | | | | |
|------|---------|----|------|----|----|----|------|----|
| | | | 待機 | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除 |
| 侍従川 | 六浦二号 | 1 | 5:40 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 9:55 | |
| 柏尾川 | 神鋼橋(横浜) | 1 | 5:50 | | | | | |
| | | 2 | | | | | 9:30 | |

6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置
設置 10月7日 5:50
廃止 10月7日 9:55
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区
2区(金沢区・栄区)
- (3) 配備人員
154人

7 被害状況

その他被害：2件
その他：2件
金沢区堀口
栄区笠間町

8 降雨の状況(消防局雨量データ)

10月7日 5:00~6:00 の1時間雨量(各区の最大降雨場所)



10月7日 0:00~10:00 の最大総雨量：88mm (金沢区 金沢消防署)

第 18 主な都市災害

1 1月18日 油流出

(1) 覚知日時・場所

1月18日 10時30分頃
中ノ瀬 No.1 ブイから根岸 No.1 ブイ付近

(2) 概要

通航船の通報により、点々と油膜があるのが確認されたもの。

(3) 対応等

海上保安庁の巡視艇などにより放水処理などの作業を行なった。

2 1月21日 油流出

(1) 覚知日時・場所

1月21日 7時55分頃
神奈川区守屋町 京浜ドック前

(2) 概要

第7商運丸が左舷中央を日清製粉の岸壁に衝突させ、積荷のA重油が流出したものの。幅200メートル、長さ300メートル。

(3) 対応等

港湾局船舶、消防艇、海上保安庁船舶が出動し、航行拡散を実施。10時30分頃拡散処理終了。

3 3月27日 油流出

(1) 覚知日時・場所

3月27日 13時30分頃
鶴見区安善町

(2) 概要

モービル石油が送油準備中、マリンエンジンオイル50リットル程度が陸上に流出し、降雨により排水口を伝わり海面に流出した。

(3) 対応等

港湾局船舶、消防艇、消防隊が出動。事業者がオイルフェンスを展張し、14時35分頃排除作業が完了した。

4 4月10日 道路陥没

(1) 覚知日時・場所

4月10日 11時30分頃
神奈川区恵比須町

(2) 概要

市道子安守谷町線で、幅3メートル、長さ6メートル、深さ2.5メートルの陥没があった。

(3) 対応等

道路局神奈川土木事務所により中央2車線の交通規制を実施。陥没箇所を約3メートル掘削し調査したが、原因は特定できなかった。砕石等で埋め戻しを行い、19時30分頃仮復旧した。

5 5月30日 油流出

(1) 覚知日時・場所

5月30日 10時10分頃
金沢区福浦3-2 消防局ヘリポート前

(2) 概要

ヘリコプターカメラにより油の浮遊を確認した。軽質油で、幅200メートル、長さ200メートルの範囲で浮遊していた。

(3) 対応等

消防艇、消防隊、消防ヘリ、港湾局船舶、海上保安庁船舶が出動。航行拡散を行い、12時25分頃拡散作業終了した。

6 8月25日 油流出

(1) 覚知日時・場所

8月25日 20時40分頃
中区新山下3-16-19 横浜クルージング沖海上

(2) 概要

停泊中の船舶付近に油流出を確認した。

(3) 対応等

消防艇、海上保安庁船舶が吸着マットにより対応。翌朝、港湾局船舶、京浜フェリーボートも加わり拡散作業を実施。11時00分頃拡散作業終了した。

7 11月18日 水道管破裂

(1) 覚知日時・場所

11月18日 4時30分頃
神奈川区鶴屋町3丁目35-1 福祉会館前交差点

(2) 概要

劣化により水道管が破裂。約6,000 m³漏水し、付近の道路が陥没、水浸しになった。付近の約100戸で減濁水が出るなどの影響を受けた。

(3) 対応等

神奈川区では災害対策警戒本部を設置。20時30分廃止。
鶴屋町3丁目交差点から高速道路入口までを通行止めにし、水道局により復旧作業を行った。午前7時25分頃断水作業が完了。翌19日午前5時20分頃復旧完了し道路を前面開放した。

(4) 主な被害

住家床下浸水2棟、非住家浸水28棟

8 11月23日 危険物タンク火災

(1) 覚知日時・場所

11月23日 11時6分頃
鶴見区大黒町12-69 大東通商(株)横浜油槽所

(2) 概要

タンカーからハイオクガソリン930キロリットルを当該タンクに荷揚げ予定で作業を開始した直後に、何らかの原因により爆発し、火災となった。

(3) 対応等

消防隊計48隊が出動、13時15分に緊急使用停止命令を実施し、泡放射などにより16時10分に鎮火した。人的被害はなし。タンク1基破損。

第19 その他の災害

1 2月7日 かけ崩れ

(1) 覚知日時・場所

2月7日 11時50分頃 金沢区谷津町220-7 ノイハウスB号棟脇工事現場

(2) 概要

工事現場で床掘工事の実施中に土砂約1.5^mが崩れ、工事関係者2名が負傷した。

(3) 対応等

金沢区役所、緑政局職員が現地調査。警察より当日の工事の中止と立ち入り禁止の指示が出された。

2 5月26日 大雨洪水雷注意報

(1) 気象概況

5月26日 17時25分 大雨・洪水・雷注意報発表

5月26日 20時30分 同注意報解除

(2) 被害状況

ア 建物被害 4棟

非住家その他浸水 4件（磯子区岡村7丁目：3棟 磯子区岡村8丁目）

イ その他被害 5件

土砂流出 1件（磯子区森5丁目）

道路冠水 2件（磯子区磯子6丁目、磯子区磯子7丁目）

その他 2件（磯子区森6丁目、磯子区森が丘2丁目）

3 10月21日 かけ崩れ

(1) 覚知日時・場所

10月21日 14時00分頃 西区久保町

(2) 概要

自然がけ上の土留ブロック（幅5メートル）が倒壊し、約6メートル下の民家横に崩落した。あわせて土砂約1^mも流出した。被害は特になし。

(3) 対応等

西区役所、建築局職員により応急措置がとられた。

4 12月9日 大雪注意報

(1) 気象概況

12月9日 6時38分 大雪・風雪・波浪注意報発令（県東部）

12月9日 14時5分 同注意報解除

(2) 本市の対応

12月9日6時38分 横浜市災害対策警戒態勢を発令。同日14時5分解除。

(3) 被害状況

救急取扱事案以外の物的被害はなし。

第20 横浜市災害対策警戒体制

1 概要

平成13年9月11日に発生した米国での同時多発テロを契機に、「市民の安全・安心」確保のため、危機管理体制を点検・強化して、さらに関係各局の連携による応急活動が迅速・的確に行えるよう、「横浜市災害対策警戒体制」を確立し、平成13年10月16日に市長を議長として、「横浜市緊急危機管理会議」を発足しました。

その後、市民からの不審物の通報状況等を鑑み、平成14年7月5日(金)に横浜市災害対策警戒体制を解除しました。

しかし現在も、不審物に対する警戒は必要であることから、初動対応及び夜間休日等を含めた連絡体制を確保し、緊急対策に努めています。

2 本市における不審郵便物等の事案について

(1) 総件数100件(平成13年10月16日から平成14年12月31日まで)

ア 不特定多数を対象とした事案...33件

不審物散布 33件

| | | | |
|---------|----|------|----|
| 交通局・地下鉄 | 8件 | 公共施設 | 8件 |
| 交通局・バス | 2件 | 集客施設 | 1件 |
| その他交通機関 | 6件 | その他 | 8件 |

イ 特定の個人・企業等を対象とした事案...67件

不審郵便物 50件

| | | | |
|------|-----|--------|----|
| 一般市民 | 33件 | 役所 | 4件 |
| 企業 | 12件 | 米国関連施設 | 1件 |

火災 1件

企業 1件

不審物付着等 16件

| | | | |
|------|-----|----|----|
| 一般市民 | 15件 | 役所 | 1件 |
|------|-----|----|----|

(2) 横浜市衛生研究所での炭疽菌検査について

実施件数 53件(検査結果 陽性...0件、陰性...53件)

他に神奈川県衛生研究所で7件実施。(検査結果...陽性0件、陰性7件)

(3) 本市関係施設が対象となった事案について

ア 総件数 14件

(道路局1件、交通局10件<地下鉄駅構内3件、地下鉄車両基地1件、バス車内2件>、中区1件、旭区1件、教育委員会事務局1件)

(4) 交通局以外の交通機関が対象となった事案について

総件数 6件

(東京急行電鉄3件、JR東海1件、京浜急行バス1件、横浜新都市交通1件)

(5) 被害

無し

第21 2002 F I F Aワールドカップ™ 期間中の横浜市災害対策警戒本部等活動状況

1 目的

2002年 F I F Aワールドカップサッカー大会（以下「W杯」という。）及び関連事業の開催に伴い、関係施設等における危機管理対策については事業主体である J A W O C 及び横浜市大会運営支援本部（事務局：企画局）が中心となり、関係局区及び関係機関と十分に連携協議をして確立しました。

しかし、災害規模等によっては全市的対応が必要となる場合もあるとともに、W杯の世界的な注目度及び社会的な影響度を勘案する必要もありました。

そこで、横浜市防災計画に基づく横浜市災害対策本部、横浜市災害対策警戒本部及び各区災害対策警戒本部等の体制や対応すべき災害等の種別・規模等を一部拡大し定め、市民全体の安全確保に視点を置いた危機管理体制の徹底を図ることを目的としました。

2 体制の基本

全市的対応を要する事案との観点から、対応の基本は横浜市防災計画「震災対策編」、「風水害対策編」、「都市災害対策編」に基づくものとしました。

3 警戒ランクの区分

(1) Aランク警戒期間（5日間）

ア 横浜国際総合競技場での試合開催日

平成14年6月9日（日）、6月11日（火）、6月13日（木）、6月30日（日）

イ 決勝戦前夜祭実施日

平成14年6月28日（金）

(2) Bランク警戒期間（Aランク警戒期間を除く国際メディアセンター稼働機関）

平成14年5月24日（金）から7月1日（月）まで

4 警戒の対象施設等

次に掲げるW杯関連施設等を重点警戒対象施設と位置づけるとともに、BCテロやフーリガンの騒動等は市域全体で発生する可能性があることから、警戒の対象は市域全体としました。

重点警戒対象施設

- ・ 横浜国際総合競技場及びその周辺（港北区）
- ・ 国際メディアセンター（西区）
- ・ メガパーク（中区）
- ・ パブリックビューイング開催場所（鶴見区、中区、南区、保土ヶ谷区、港北区、泉区）

5 市・区災害対策警戒本部の設置状況等

(1) 横浜国際総合競技場での試合開催日（平成14年6月9日、11日、13日、30日）

ア 市災害対策警戒本部を設置

- ・ 構成局 総務局、衛生局、道路局、消防局、水道局、交通局

イ 区災害対策警戒本部（準ずる組織を含む）を設置

- ・ 設置区 全18区

- (2) 決勝戦前夜祭開催日（平成 14 年 6 月 28 日）
- ア 市災害対策警戒本部を設置
 - ・ 構成局 総務局、衛生局、緑政局、港湾局、消防局、水道局
 - イ 区災害対策警戒本部（準ずる組織を含む）を設置
 - ・ 設置区 神奈川、中、南、保土ヶ谷、緑、青葉、都筑、戸塚、栄、泉、瀬谷の 11 区
- (3) 区長判断による区災害対策警戒本部の設置
- ア 西区...6 月 14 日、18 日（日本試合日、繁華街警備）
 - イ 中区...6 月 4 日、14 日、18 日、26 日（パブリックビューイング開催日）
 - ウ 南区...6 月 26 日（パブリックビューイング開催日）
 - エ 保土ヶ谷区...6 月 20 日、29 日（公式練習日）
 - オ 港北区...6 月 8 日、10 日、12 日、29 日（競技場試合開催前日）
- (4) 警戒体制の強化
- B ランク警戒期間（平成 14 年 5 月 24 日から 7 月 1 日までの間で市・区災害対策警戒本部を設置しない日）は市・区ともに警戒体制及び連絡・参集体制を強化しました。

6 災害等の発生状況

- (1) W杯関連施設
- W杯関連施設においては、市・区災害対策警戒本部設置日及び警戒体制の強化期間中を通じ、災害発生はありませんでした。
- (2) 市域全体
- 市域全体においても、W杯関連の災害発生はありませんでした。

7 対応結果

W杯という世界的な注目を浴びる大規模なイベント開催に対し、市・区災害対策警戒本部を設置するなど大規模災害等への対応に備えたことは、ホストシティの危機管理対策確立という点から大会運営に大きく貢献することができたとともに、今後開催される大規模イベントの対応要領の基本を確立することができました。

また、W杯の試合及び関連イベントの開催に際し、本市の危機管理対策強化の観点から事業主体（JAWOC 及び大会運営支援本部）が策定する防災管理計画及び危機管理計画等に対して指導助言を行うことにより、危機管理対策の徹底に寄与することができました。