



令和3年6月29日
道路局建設課
金沢区金沢土木事務所

「能見台第2踏切」が拡幅され、 安全に通行しやすくなりました！！

■概要


京浜急行電鉄金沢文庫駅に近い能見台第2踏切は、幅員が狭いことから、自動車の対面通行ができず、歩行者空間も確保されていませんでした。また、前後道路も幅員が狭く、見通しが悪いことから、自動車や自転車と歩行者の接触事故の懸念がありました。

そこで、平成28年3月に策定した「横浜市踏切安全対策実施計画」の歩行者対策が必要な踏切に位置付けました。平成30年度から、道路局と金沢土木事務所が連携して、踏切及び前後道路について、連続した歩行者空間の確保、自動車の対面通行が可能となる拡幅の整備を進め、令和3年6月23日に拡幅が完了しました。

■位置図



■整備概要



■整備状況写真(その1)



■整備状況写真(その2)



整備前



整備後

お問合せ先

(踏切に関するご質問) 道路局建設課鉄道交差調整担当課長
(前後道路に関するご質問) 金沢区金沢土木事務所副所長

梅津 彰 Tel 045-671-2757
杉本 彰 Tel 045-781-2511