

横浜市阿久和地区センターの体育室窓枠サッシの落下について

2月17日（土）13時15分ごろ、横浜市阿久和地区センター（瀬谷区阿久和南二丁目9番地2）の体育室に設置されている窓枠のサッシが落下する事故がありました。人的被害はありません。

現在、落下の原因調査及び窓枠の修繕について調整をしています。

安全が確認されるまでは、体育室の利用を中止します。

1 日時

令和6年2月17日（土）13時15分ごろ

2 場所

横浜市阿久和地区センター（瀬谷区阿久和南二丁目9番地2）  
体育室

3 事故概要

上記日時場所において、利用者が操作ひもを使ってカーテンを開けていたところ、当該カーテンの裏側にあった窓枠のサッシ（※）が落下しました。

利用者の怪我など人的被害はありませんでした。

※体育室上部に設置されている窓枠のサッシ

大きさ：長さ243cm×太さ5cm（コの字型）

重さ：1.45kg

素材：アルミ製

4 被害状況

12時から23名（大人19名、子ども4名）が利用していましたが、人的被害はありませんでした。

5 原因

現在調査中です。

6 対応状況

安全が確認されるまで、体育室は関係者以外、立ち入り禁止としています。

施設から、本日以降の体育室利用者に対してキャンセルの連絡を行っています。

7 今後の対応

現在、落下の原因調査及び窓枠の修繕について調整をしています。

安全が確認されるまでは、体育室の利用を中止します。

お問合せ先

瀬谷区地域振興課長 松岡 文和 Tel 045-367-5690

裏面あり

参考：横浜市阿久和地区センター概要  
開館：1995年4月1日  
構造：鉄筋コンクリート造り  
規模：地上2階  
延べ床面積：1,844.18㎡

参考：写真

落下物



落下箇所

