

横浜市記者発表資料

令和2年11月23日
資源循環局西事務所
資源循環局職員課

資源循環局ごみ収集車両による人身事故の発生について

令和2年11月23日(月)西区元久保町2番31号付近路上において、資源循環局西事務所の収集車両が自動二輪車と接触する事故が発生しました。

1 発生日時

令和2年11月23日(月)午前9時43分頃

2 場所

横浜市西区元久保町2番31号付近路上

3 事故の概要

西区元久保町2番31号付近において、私有地内にある集積場所で家庭ごみを収集するため、左折しようとしたところ、後方より走行してきた自動二輪車と収集車両の左側面が接触し、自動二輪車が転倒しました。自動二輪車の運転手A様は救急搬送され、診断の結果、骨盤骨折、擦り傷、打撲が確認されました。

4 負傷者の状況

30代男性

骨盤骨折、擦り傷、打撲(全治1~2ヶ月)

5 当局職員

運転職員 技能職員・男性 40代

運転助手職員 技能職員・男性 20代

6 事故原因

左折する際、通常どおり後方確認を行ったが、緩いカーブとなっており、左折直前でのオートバイの接近に気づくことが出来なかったことが原因と考えております。

7 再発防止について

再発防止の為、全所属に共有するとともに、研修等を通じて安全運転の徹底を図ります。

お問合せ先

資源循環局西事務所長 藤塚 貴代 Tel 045-241-9773

資源循環局職員課長 黒川 正人 Tel 045-671-2524